


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО



АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЕРНИК

2307 Перник, ул. „Софийско шосе“ №31, тел.: 076/60-44-33; факс: 076/60-0256

Изм. №... 3.2.00... 843.....
... 15.02.2012... 108.....

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Изграждане на пътна връзка „Марина бара“ отклонение от републикански път I-6 София – Радомир“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горесъщия предмет на основание чл.33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Във файл „образец 3.1.“, в СМ9000 на позиция № 9621.1 „Армировка клас В235, всички диаметри, гладка стомана“, не е посочено количество за съответното СМР.

ОТГОВОР № 1: Във файл „образец 3.1.“, в СМ9000 на позиция № 9621.1 „Армировка клас В235, всички диаметри, гладка стомана“, не е посочено количество тъй като съответното СМР не е предвидено в проектната разработка от проектанта.

Строително-монтажните работи от позиция № 9621.1 „Армировка клас В235, всички диаметри, гладка стомана“, не е необходимо да бъдат остойностявани.

ВЪПРОС № 2: Във файл „образец 3.1.“, в СМ3000 на позиция № 3400.4 „Заскаляване с едроломен камък около опорите“, не е посочено количество за съответното СМР.

ОТГОВОР № 2: Във файл „образец 3.1.“, в СМ3000 на позиция № 3400.4 „Заскаляване с едроломен камък около опорите“, не е посочено количество, тъй като съответното СМР не е предвидено в проектната разработка от проектанта.

Строително-монтажните работи от позиция № 3400.4 „Заскаляване с едроломен камък около опорите“, не е необходимо да бъдат остойностявани.

ВЪПРОС № 3: Във файл „образец 3.1.“, в СМ9000 на позиция № 3150.10 „Бетон С 30/37 с кофраж“, не е посочено количество за съответното СМР.

ОТГОВОР № 3: В така зададения въпрос е допусната явна техническа грешка вместо позиция № 3150.10 би следвало да бъде изписано позиция № 9150.10.

Във файл „образец 3.1.“, в СМ9000 на позиция № 9150.10 „Бетон С 30/37 с кофраж“, не е посочено количество тъй като съответното СМР не е предвидено в проектната разработка от проектанта.

Строително-монтажните работи от позиция № 9150.10 „Бетон С 30/37 с кофраж“, не е необходимо да бъдат остойностявани.

С УВАЖЕНИЕ:

ИНЖ.РУМЕН САЧАНСКИ

ДИРЕКТОР НА ОПУ ПЕРНИК

Упълномощен съгласно Заповед № 11-766/19.06.2019г.
на Председателя на УС на АПИ